

TRANSMISSOR DE PRESSÃO GTP1000HT



Possui um dissipador entre o processo e o sensor de pressão , permitindo se trabalhar em temperaturas até 150°C

APLICAÇÕES:

- ✓Sistema de controle de processos
- √Sistemas pneumáticos
- √Sistemas hidráulicos
- ✓Compressores
- √Bombas
- √Controle de vazão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓Sensor de pressão piezo-resistivo com membrana em aço inox 316L
- √Invólucro industrial robusto de aço inoxidável AISI 316
- ✓Faixa de pressão: a definir (de 0,1 a 1200 bar)
- ✓Sinal de saída: 4 a 20mA (2 fios) ou 0 a 10Vcc (3 fios)
- √Resistência de carga max : 600 ohms @ 24Vcc (4 a 20mA)
- ✓Resistência de carga min : 1k ohms da saída (0 a 10 Vcc)
- √Alimentação: 12 a 36 Vcc , típica 24Vcc
- √Conexão Elétrica: Conector DIN 43650
- √Pino 1: + V 24 Vcc
- √Pino 2 : V 0 Vcc
- √Pino 3: não usado (saída 4 a 20mA), saída de tensão (0 a 10Vcc)
- ✓Temperatura de operação: 25 a + 60°C
- √Temperatura compensada: 0 a 50°C
- ✓Precisão: 0,1 %, 0,25% ou 0,5% (depende da faixa de pressão)
- ✓Sobre pressão admissível: 1,5 x SPAN (típico)
- ✓Conexão de pressão: ¼"BSP ou NPT, ½"BSP ou NPT, (outras mediante consulta)
- √Peso: 0,2 Kg
- ✓Possui ajuste de Zero e Span (através dos 2 furos situados na base do conector)

