

TERMÔMETRO GULTERM 1001



O termômetro Gulterm 1001 é um instrumento simples, prático, robusto e de baixo custo.

É linearizado para termopares tipo K. Possui entrada através de jack P2 que possibilita a conexão de diversas sondas intercambiáveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Faixas de Medição: -40,0 a +199,9 °C (resolução 0,1 °C)
-40 a 1000 °C (resolução 1 °C)

Precisão: 0,5 % da faixa \pm 1 dígito menos significativo

Display: LCD 3½ dígitos 13mm altura com indicação de bateria descarregada (Lobat)

Frequência de amostragem: 3 leituras por segundo

Mudança de faixa através de chave frontal

Alimentação: bateria de 9Vcc

Consumo Médio: 18 mW

Temperatura ambiente de funcionamento: 0 a 40°C

Caixa: em plástico ABS com frontal de policarbonato

Dimensões: 95 x 62 x 30 mm

Peso: 0,2Kgf