

## TERMÔMETRO GULTERM 1200



O termômetro Gulterm 1200 é um versátil aparelho destinado a medição de sinais oriundos de sondas que usam, termopar tipo K. Tem boa precisão e rapidez nas medições. Possui mudança automática de faixas de medição, permitindo sempre a melhor resolução do display. Tem ainda uma tecla M que congela a leitura

### Características Técnicas:

- ☞ Faixas de medição: - 40,0°C a + 199,9 °C com resolução 0,1°C  
+ 200 °C a + 1200 °C com resolução 1°C
- ☞ Classe de precisão: 0,5% das faixas ± 1 dígito menos significativo.
- ☞ Frequência de mostragem 3 leituras por segundo
- ☞ Display LCD 3½ dígitos altura 13mm, com indicação de bateria descarregada
- ☞ Tecla de memória M: congela a leitura
- ☞ Alimentação de bateria 9V ou bateria recarregável Ni-Cad 9V com adaptador/recarregador 110/220V.50/60Hz.
- ☞ Consumo Médio: 75 mW
- ☞ Temperatura ambiente de funcionamento e transporte 0 a 40°C
- ☞ Caixa plástica ABS dimensões 120x70x30mm
- ☞ Peso: 0,2Kg